

zu SyM<sup>2</sup>-Modul / SyM<sup>2</sup>-Gerät

FRP-MM-01006CBA2

Firmware: 2.3.6; Bootloader: 1.0.3

des Herstellers

ITF Fröschl GmbH

**Vorstehend bezeichnetes SyM<sup>2</sup>-Modul / SyM<sup>2</sup>-Gerät hat den SyM<sup>2</sup>-Konformitätstest bestanden und darf das SyM<sup>2</sup>-Qualitätssiegel tragen.**

Der SyM<sup>2</sup>-Konformitätstest wurde wie folgt durchgeführt:

<i>Merkmal</i>	<i>Prüfdaten</i>
Identifikation zum Prüfling / Baumuster, an dem der Konformitätstest stellvertretend für den Typ durchgeführt worden ist	FRP-MM-01006CBA2 Server-ID: 9411dA20002E Herst.-Nr.: 1ITF1275000193
Beginn der Prüfungen	12.12.2013
Abschluss der Prüfungen	12.12.2013
Ausführende Stelle	EnBW Operations GmbH Zählsysteme Durlacher Allee 87 76131 Karlsruhe Prüfstelle EA30, Karlsruhe
Prüfer	Dominik Benz, Klaus Hahn

Folgendes Ergebnisprotokoll dokumentiert den Prüfablauf, ist bei der ausführenden Stelle archiviert und wurde dem Hersteller ausgehändigt:

<i>Name zum Prüfablauf</i>	<i>Identifikation zur Prüfablauf-Dokumentation</i>
[1000-A] SyM <sup>2</sup> , BM (Stand: 18.06.2009)	Datei: SyM__BM_9411dA20002E_via_Auto_IP_131212_0706_Admin_Teil_1 Hashcode: 70F1ABE88A1CDFCE103BA31F82BA52122A58E7AE

(Weitere Dokumente / Dateien können durch den vorstehend genannten Prüfablauf im Bedarfsfall herangezogen werden).

Für die Richtigkeit der Angaben:

Karlsruhe, 16.12.2013  
Datum

EnBW

EnBW Operations GmbH  
Zählsysteme  
Durlacher Allee 87  
76131 Karlsruhe

Dominik Benz  
Unterschrift / Stempel

16.12.2013

